



HUK-COBURG Autowelt GmbH
 Willi-Hussong-Str. 2
 96450 Coburg

(1)FIN WBA12345678910117
 (2)Kennz. TE ST 1234
 (3)Prüfart Düsseldorf, 09.08.2019
 (4)km-St. 61248
 (5)Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbau AC Kombilimousine
 Herst. 0005 BAYER.MOT.WERKE-BMW
 Typ BZS 1K4
 Var.
 Vers.
 EMI-Kl. 36W0 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
 zGM 1870 kg
 EZ 25.04.2016
 Dat.letz.HU
 Prüfart-Nr.
 Kunden-Nr.
 Regulierer-Nr.

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr.
 vom 09.08.2019, 14:21
 Seite 1 von 2

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7)Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
 Das Fahrzeug war abgemeldet.
- (8)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im August 2021.

(9)DEKRA
 Ihr Prüffingenieur
 B.Eng. Andreas Vollenberg
 Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute F



Messwerte	Bremsanlage						BBA		FBA	
	li.	re.	B Anf	F min	Ant	Ant min	li.	re.		
Achse	daN	daN		daN	%	%	daN	daN		
1	250	260	42,0	402	66,2	51,5				
2	200	200	64,0	330	33,8	21,5	210	200		
Abbremsung							z = 21.9%			

Systemdaten Stand: 4.17.4-1
 Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

- 1. Hauptuntersuchung inkl. AU mit Abgasmessung
- 2. Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StVZO Gesamtbetrag

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation