



HUK-COBURG Autowelt GmbH
 Willi-Hussong-Str. 2
 96450 Coburg

(1) FIN WBA12345678910117
 (2) Kennz. TE ST 1234
 (3) Prüfort Düsseldorf, 09.08.2019
 (4) km-St. 13693
 (5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
 Aufbau AB Schräghecklimousine
 Herst. 0588 AUDI
 Typ BDB 8X
 Var. 00421
 Vers.
 EMI-Kl. 36W0 EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
 zGM 1580 kg
 EZ 23.10.2017
 Dat.letzt.HU
 Prüfort-Nr.
 Kunden-Nr.
 Regulierer-Nr.

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr.
 vom 09.08.2019, 10:26
 Seite 2 von 2

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
 D **FFD NR609**

Motormanagement/Abgasreinigungssystem GKat-OBD

Messprogramm:G-Kat und OBD Kraftstoff: Benzin Messzeit:09.08.2019 10:21

Funktionsprüfung Abgas

	Fzg-Solldaten		Fzg-Ist-Daten		Ergebnis
<u>Konditionierung</u>					
Katalysator	[sek. 1/min]	0 / 0			
Motortemperatur	[Grad C]	min: 60		65	i.O.
entsprechend AU-Richtlinie					
<u>Abgasmessung</u>					
Leerlauf	[l/min]	min: 750	max: 950	940	i.O.
Erhöhter Leerlauf	[l/min]	min: 2400	max: 2600	2520	i.O.
Lambda-Wert	[-]	min: 0.95	max: 1.05	0.999	i.O.
CO	[Vol.-%]	max: 0.1		0.03	i.O.

Funktionsprüfung OBD

<u>Prüfbereitschaft</u>	unterstützt	1111100001			
	gesetzt	0000000000	Alle Systemtests durchgeführt		
<u>Fehlerspeicher</u>	Anzahl abgasrelevanter Fehler		0		i.O.
<u>Kontrollleuchte Motordiagnose:</u>	Sichtprüfung				i.O. #
	Status				i.O.
	Ansteuerung				i.O. #

Ergebnis: **Funktionsprüfung OBD: i.O.**
Funktionsprüfung Abgas: i.O.

GESAMTERGEBNIS:

BESTANDEN

Bedienerführung:	AVL DiTEST GmbH	Typ: DSS AU-DE	Vers.: V5.14 10/2018	GL:5.01
AU-Messgerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: Gas 1000	Vers.: V1.41 10/2014	SN:6935
OBD-Auslesegerät:	AVL DiTEST GmbH	Typ: OBD 1000	Vers.: V3.5 01/2017	SN:14E1X9V
AU-Daten:			IV/2018	

